

Dakbrand in het park? Een incident in de 'afwijking'

Op 13 november, rond de klok van 12 uur, ontvangt de post van Hendrik Ido Ambacht een melding over een buitenbrand die zich voordoet in het Sophiapark.


De brandweerploeg maakt zich snel klaar en vertrekt met een TS 6. Terwijl ze onderweg zijn, wordt de melding aangepast; het blijkt niet alleen een buitenbrand te zijn, maar ook een gebouwbrand/dakbrand op de Sophia sporthal.

De meldkamer van de brandweer ontvangt ondertussen meerdere telefoontjes van omwonenden die melding maken van de brand op deze specifieke locatie.

De bevelvoerder geeft zijn team de instructie om allemaal ademlucht te dragen. Bij hun aankomst treffen ze een volledig ontwikkelde brand aan, vergezeld van aanzienlijke rookontwikkeling. De 110 geeft snel het signaal voor middelbrand, zodat er onmiddellijk extra ondersteuning kan worden ingeschakeld voor de bestrijding van de brand.

Sophia sporthal:

De Sophia sporthal is een sportcomplex wat half verdiept ligt in een kunstmatige heuvel. Rondom het pand is de grond opgevuld met polystyreen blokken en is deze afgewerkt met een sedum laag. Door deze constructie en een extra spouwmuur was de brand lastig te bereiken en was er korte tijd angst dat de brand in de spouw zou slaan en de brand mede door de grote hoeveelheid polystyreen onbeheersbaar zou worden.



Redvoertuig:

Bij de melding vroeg de meldkamer of er een redvoertuig moest worden opgeroepen in verband met de brand die op het dak woedde. De bevelvoerder, die goed bekend was met de omgeving en de toegangswegen, was ervan overtuigd dat een redvoertuig hier niet nodig was. Het gehele dak is vanuit het park bereikbaar/ beloopbaar. Alleen de entree is verhoogd (een verdieping). De rest is een heuvel.



Middelbrand:

Wanneer de tweede tankautospuiter (120) op de locatie arriveert, wordt er een nieuwe taakverdeling vastgesteld.

De eerste tankautospuiter (110) gaat aan de slag met het bestrijden van de brand door gebruik te maken van een hogedrukstraal.

Tegelijkertijd wordt de 120 ingezet om binnen het gebouw verder te verkennen. Dit is van belang om te controleren of er geen doorslag van de brand naar binnen heeft plaatsgevonden en om te bevestigen dat iedereen veilig buiten is.

Op dat moment waren er echter slechts drie personen aanwezig. In de sporthal was er wel lichte rook waarneembaar, terwijl de brandmeldcentrale nog niet in alarmstand was gegaan.

Wat was er nu precies gebeurd?

Tijdens de werkzaamheden van de dakdekker ontstond er plotseling brand in de dakconstructie.

De dakdekkers waren op dat moment even weg voor de lunch en hadden nagelaten om de voortgang van hun werk te controleren.

Toen ze terugkeerden, werden ze geconfronteerd met het geluid van de brand en haastten zich naar de plek van het voorval.

Gelukkig konden ze de gasbrander nog op tijd verwijderen, waardoor de gasfles niet in vlammen opging. Helaas was een bluspoging op dat moment niet meer mogelijk.



Wat willen de bevelvoerders jou graag meegeven:

Bij dit incident speelde de plaatselijke bekendheid positief mee. Doordat wij hier een aantal keer een oriëntatie hebben gedaan wisten wij hoe het pand eruit zag.

Tijdig opschalen. Terugkijkend naar het aantal meldingen en dakbrand sporthal, had ik wellicht aanrijdend al MB kunnen maken. Hierdoor had een volledige ontruiming eerder plaats kunnen vinden, nu geholpen door de omstandigheden dat er weinig mensen aanwezig waren.